TDOK-nummer
TDOK 2023:0149
Dokumentdatum
2025-10-27
Konfidentialitetsnivå
1 Ej känslig
Fastställt av
Chef VO Underhåll
Gäller från
2025-11-01
Version
5.0
Skapat av
Arnesten Emilie, UHtam
Ersätter
[Ersätter]

Miljöwebb Landskap – Allé

Syfte

Dokumentet utgår från Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323) och är ett stöd vid registrering av information i och användning av Miljöwebb Landskap. Dokumentet är kopplat till huvudprocessen Samla in och bearbeta information om vägar och järnvägar.

Omfattning

Dokumentet ska användas som stöd för registrering av information i Miljöwebb Landskap. Manual för Miljöwebb Landskap (TDOK 2023:0101) ger ytterligare stöd vid inmatning av information i Miljöwebb Landskap.

Utöver registrering av data ska aktuella översiktsbilder som visar allén i sin omgivning och/eller bilder som visar utförd åtgärd läggas in i Miljöwebb Landskap. Även dokument såsom inventeringsprotokoll, beslut från länsstyrelse, förelägganden, skiss, ritning, karta och skötselplan ska registreras. Diarienummer samt handlingsnummer anges. En kortfattad beskrivning av hur driftskedet berörs och eventuella kontrollprogram noteras och tidigare mätdata, analyser, rapporter eller dylikt läggs in. Skötselbeskrivningar, foton och övriga dokument läggs också in.

Definitioner

Alléer är lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd (Riktlinje Landskap TDOK 2015:0323). Definitionen i Riktlinje Landskap bygger i huvudsak på den juridiska definitionen av alléer som omfattas av biotopskydd. Alléer i Miljöwebb Landskap innefattar även vissa andra alléer, exempelvis unga nyplanterade alléer samt barrträdsalléer.

I Miljöwebb Landskap hanteras alléer längs eller i anslutning till statliga vägar eller järnvägar. Kopplat till väg läggs träd som uppfyller följande in:

- Alléer som ligger inom vägområdet.
- Alléer där Trafikverket har skötselansvar.
- Alléer utanför vägområdet som kan påverkas av driften.
- Alléer där Trafikverket är huvudman; utgångspunkten är att Trafikverket är huvudman för alléer som står längs med en statlig väg.
- Alléer i närheten av vägområdet, där det kan uppstå osäkerheter om det är Trafikverkets allé eller ej.
- Alléer i närheten av vägområdet, där projektet vidtagit åtgärder för att skydda allén under anläggningsfasen.

För mer utförliga attributdefinitioner för väganknutna alléer, se Metodik för tillståndsbedömning – Alléer (TDOK 2022:0086).

Kopplat till järnväg läggs träd som uppfyller följande in i Miljöwebb Landskap:

- Träd som ligger inom Trafikverkets fastighet.
- Träd där Trafikverket har ett skötselansvar.
- Träd där Trafikverket är huvudman; utgångspunkten är att Trafikverket är huvudman för alléer som står längs med en statlig järnväg.
- Träd i närheten av järnvägsfastigheten, där det kan uppstå osäkerheter om det är Trafikverkets träd eller ej.

Ansvar

Förvaltningen för Miljöwebb Landskap ansvarar för dokumentet.

Händelser

När miljöföreteelser skapas eller redigeras behöver dessa kopplas till en händelse. Vissa händelser är aktuella både vid skapande av nya och redigering av befintliga objekt, medan andra endast är aktuella vid redigering av befintliga objekt. Nedan listas alla händelsetyper och gemensamma attribut för alla typer och alla miljöföreteelser.

Tabell 1. Händelsetyper och värdemängder samt definitioner.

Attribut	Värdemängd	Definition
Attribut för alla händelser:		
Händelsedatum	Datum	

Rubrik	Textfält	
Ärendenummer i diariet	Textfält	
Handlingsnummer i diariet	Textfält	
Projektnummer	Textfält	
Verksamhetsområde	Investering (IV)	Välj det verksamhetsområde som ansvarar för informationen som registreras.
	Planering (PL)	Välj det verksamhetsområde som ansvarar för informationen som registreras.
	Stora projekt (PR)	Välj det verksamhetsområde som ansvarar för informationen som registreras.
	Underhåll (UH)	Välj det verksamhetsområde som ansvarar för informationen som registreras.
Beskrivning	Textfält	
HÄNDELSE: Anteckning		
Anteckning		Registrering av information som inte passar under någon annan händelsetyp.
HÄNDELSE: Berört av ärende		Objektet ingår i yttrande/utredning av ett ärende.
Typ av ärende	AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg)	Objektet ingår i yttrande/utredning för AKJ.
Typ av ärende	Ledningsärende	Objektet ingår i yttrande/utredning av ett ledningsärende.
Typ av ärende	Anslutningsärende	Objektet ingår i yttrande/utredning av ett anslutningsärende.
Typ av ärende	Timmerupplag	Objektet ingår i yttrande/utredning av ett timmerupplag.
Typ av ärende	Övrigt	Objektet ingår i yttrande/utredning av en annan typ av ärende.
HÄNDELSE: Ekologisk uppföljning		
Ekologisk uppföljning		Ekologisk uppföljning har utförts kopplat till objektet.
HÄNDELSE: Enklare fältbesök		Enklare fältbesök av objektet har genomförts.
Enklare fältbesök		
HÄNDELSE: Föreläggande och myndighetsbeslut		Myndighetsbeslut (eller domstol) som ofta innebär att verksamhetsutövaren som beslutet gäller ska göra något. Föreläggandet kan innebära förbud eller begränsningar. Det kan röra sig om dispensbeslut eller provtagning av vatten.
Föreläggande och myndighetsbeslut		
HÄNDELSE: Händelse med negativ påverkan		
Händelse med negativ påverkan		Negativ påverkan till följd av projekt, t.ex. bortgrävd artrik vägmiljö, nedtagning av träd eller borttagning av del av stenmur.

HÄNDELSE: Inventering		
Inventering		Inventering enligt fastställd metod, ange var inventeringen avser.
Använd metod	Annan metod	
Utförd av	Textfält	
HÄNDELSE: Kontakt		
Kontakt		Viktig kontakt kopplad till enskilt objekt, t.ex. markägare, annan myndighet (t.ex. länsstyrelse), entreprenör och övrig anställd eller konsult på TRV.
HÄNDELSE: Planering av miljöåtgärd		
Planering av miljöåtgärd *(endast vid redigering av objekt)*		Planering av natur- och kulturåtgärd som syftar till att stärka värden. Detta oavsett finansieringsform, t.ex. riktad fysisk miljöåtgärd, miljöåtgärd inom ett investeringsprojekt eller underhållsprojekt.
HÄNDELSE: Relaterad miljöföreteelse		
Relaterad miljöföreteelse		Information om huruvida objektet ingår i eller ska ses tillsammans med eller en annat objekt, t.ex. att en invasiv art finns i en artrik vägmiljö.
HÄNDELSE: Tillståndsbedömning		
Tillståndsbedömning		Återkommande kontroll av ett objekts tillstånd enligt metod för tillståndsbedömning. Exempel på innehåll i rubrik kan vara TK 3 (tillståndsklass 3) eller god.
HÄNDELSE: Uppföljning av utförd miljöåtgärd		
Uppföljning av utförd miljöåtgärd *(endast vid redigering av objekt)*		Granskning av utförd miljöåtgärd. Synpunkter på utförande kopplat till beställning/projektering, t.ex. godkänd eller underkänd.
Typ av uppföljning	Slutbesiktning av oberoende part	
Typ av uppföljning	Uppföljning av sakkunnig natur- eller kulturmiljö	
Bedömning	Godkänd	
Bedömning	Godkänd med anmärkning	
Bedömning	Underkänd	
Utförd av	Textfält	Miljöspecialist, RMÅ-ansvarig, namn på företag osv.
Anmärkning	Textfält	Ange om åtgärden är godkänd, om något mer behöver åtgärdas osv.
HÄNDELSE: Utförd miljöåtgärd		
Utförd miljöåtgärd		Utförd natur- eller kulturåtgärd som syftar till att stärka värden. Detta oavsett finansieringsform, t.ex. riktad fysisk miljöåtgärd, miljöåtgärd inom ett investeringsprojekt eller underhållsprojekt. Ange om den åtgärd som är genomförd inneburit nyskapande (ej tidigare funnits på platsen), restaurering (större

		åtgärder inom RMÅ) eller mindre renovering (oftast genomförd inom basunderhåll).
Ingår i projekt	Textfält	
Finansierat av	Riktad fysisk åtgärd	
Finansierat av	Åtgärd inom investeringsprojekt	
Finansierat av	Åtgärd inom underhållsprojekt	
Finansierat av	Åtgärd inom stora projekt	
Finansierat av	Annan	
Utförd av		
Länkade händelser *(endast redigering av befintliga objekt)*	Välj relaterad händelse om aktuellt.	

Basfakta och attributdefinitioner

Tabell 2. Attributdefinitioner för basfakta.

Attribut	**Värdemängd**	**Definition**
Skapa nytt objekt		
Klassning	Allé	Klassen innefattar: - Alléer som uppfyller kriterierna för biotopskydd. - Alléer som består av barrträd. - Alléer som består av yngre träd men som inte utgör kompensation för biotopskyddad allé. - Övriga alléer som inte uppfyller ovanstående men ändå bedöms viktiga att registrera. Motivering bör då anges.
	Omklassad till att inte vara Allé	Objekt som tidigare har varit en allé men som inte längre uppfyller kriterierna och definitionen för en allé.
	Potentiell Allé	Objekt som inte är verifierat och bedömt enligt kriterier och definition för en allé. Det kan exempelvis vara tips från länsstyrelsen eller allmänheten som ska bedömas innan de läggs in som en allé.
Trafiknättyp	Väg	Objektet ska kopplas till väg.
	Järnväg	Objektet ska kopplas till järnväg.
KORT: Information om objektet		

Namn		Namn på allén. För järnvägsanknutna alléer anges ”Allé + {platsspecifikt namn}”, till exempel ”Allé – Laxå”.
Beskrivning	Fritext	En allmän beskrivning av allén och omgivningen som inte framgår i övrig inregistrering.
KORT: Relaterade miljöföreteelser		
Objekt-id	Fritext	Ange objekt-id för relaterad miljöföreteelse.
Kommentar	Fritext	Kommentar kopplad till relationen.
Relationstyp	Ingår i	Objektet ingår i det relaterade objektet.
	Ska ses tillsammans med	Objektet ska ses tillsammans med det relaterade objektet.
KORT: Basinformation		
Typ av allé *Endast för väganknutna alléer*	Gårdsallé	Infartsalléer till gårdar. Adelns och slotts- och herrgårdsanläggningar påverkade allmogen. Bönderna försökte imitera såväl adelns byggnader som trädgårdar. Bruket att plantera en allé till sin gård spred sig först till större gårdar runt 1800-talets mitt och sedan till mindre gårdar kring sekelskiftet och en bit in på 1900-talet. Böndernas infartsalléer var av naturliga skäl ofta betydligt kortare, men utgjordes i många fall av samma trädslag som adelns.
	Slotts- och herrgårdsallé	Allé med koppling till slott- och herrgårdsmiljöer. Dessa alléer är ofta stora, homogena och med högt estetiskt värde. De äldsta alléerna har sitt ursprung i barockens gestaltnings principer och började planteras i slutet av 1600-talet. Alléerna planterades ofta utifrån ett arkitektoniskt syfte för att manifestera ägarens sociala ställning i samhället. Slotts- och herrgårdsalléerna liknar

		godsalléerna, och skillnaden är liten, men slotts- och herrgårdsalléns fokus är själva huvudbyggnaden och kan till exempel vara en större infartsallé som utgår från slottet eller herrgården.
	Bruksallé	Alléer anlagda vid bruk under 1600-talet och framåt.
	Infartsallé	Alléer som fungerar som en förstärkning av infarter eller som en länk genom tätorter. En infartsallé kan även leda till andra offentliga miljöer såsom järnvägsstationer eller industrier.
	Kyrkoallé	Alléer som leder till eller står utmed kyrkor och kyrkogårdar. Prästerna hade ofta en betydande roll när det gällde trädplantering på landsbygden, de var i många fall med och bildade hushållningssällskapen.
	Landsvägsallé	Landsvägsallén finns ute på landsbygden och saknar direkt koppling till bebyggelse. Landsvägsallén kan ha en funktion för vägens resenärer samt för intilliggande öppna marker. Sammanbinder det lokala landskapet och kan knyta ihop flera målpunkter. Kan även innefatta modernare funktioner, som till exempel alléplanteringar utmed busshållplats eller cykelväg i landsbygdsmiljö. Ursprungligen planterades landsvägsallén från 1700-talet och fram till första halvan av 1900-talet och tillkom till följd av myndigheternas påbud om planteringar av träd och till följd av intensiva upplysnings- och trädplanteringskampanjer från hushållslandskap och trädgårdsföreningar.
	Trädgårdsallé	Alléer som har eller ingår i en nyttoodling för träd. Trädgårdsägare har anlagt alléer långt tillbaka i tiden i form av fruktträd och andra nyttoväxter. De var ofta inhägnade men idag kan bara trädraderna vara kvar.

	Godsallé	Godsallén liknar slotts/herrgårdsallén men är en viktig del i ett godslandskap. Allén kan ingå i ett större allésystem. Godset dominerar omgivningen genom sitt jordbruk och alléerna förbinder olika delar av egendomen. De större godsen finns främst i de agrara regionerna, och alléerna kan förbinda huvudbyggnaden med exempelvis plattgårdar, kyrkor och byar.
	Byallé	Allé som leder fram till och genom en avgränsad mindre samling hus på landsbygden.
	Tomtavgränsningsallé	Trädrad som tillkommit som en avgränsning kring en bostadsfastighet. Kan vara enbart utmed vägen eller kringgärda hela tomten, med rader vinkelrätt mot vägen.
Antal träd	Fritext	Ange antal träd i allén.
Antal träd som TRV sköter	Fritext	Ange antal träd som Trafikverket sköter i allén.
Huvudman	Trafikverket	Trafikverket är objektets huvudman.
	Annan	Objektet har en annan huvudman.
	Delat	Objektet har delat huvudmannaskap mellan Trafikverket och annan huvudman.
	Okänt	Objektet har okänd huvudman. Används då huvudmannaskapet inte har bedömts eller inte kunnat bedömas.
Skötselansvarig	Trafikverket	Trafikverket är objektets skötselansvarig.
	Annan	Objektet har en annan skötselansvarig.
	Delat	Objektet har delat skötselansvar mellan Trafikverket och annan huvudman.
	Okänt	Objektet har okänd skötselansvarig. Används då skötselansvaret inte har bedömts eller inte kunnat bedömas.

Kommentar Huvudman och Skötselansvarig	Fritext	Ange kommentar kopplad till Huvudman och Skötselansvarig, exempelvis svårighet att bedöma ansvar.
c/c avstånd (m)	Fritext	Avser avståndet mellan träden i allén. Avstånden kan variera mellan de olika träden. Ett spann kan då anges.
Avstånd till väg/spår (m)	Fritext	Ange avståndet mellan vägen/spåret och träden. Avstånden kan variera mellan de olika träden. Ett spann kan då anges.
Övriga kommentarer	Fritext	Ange eventuell övrig kommentar.
KORT: Tillstånd		
Tillståndsklass	0 - Fullgod anläggning	Fullgod anläggning. Allén behöver ingen åtgärd inom inspektionsintervallet.
	1 - Ej fullgod anläggning	Allén utgör inte en fullgod anläggning, men är inte prioriterat för åtgärder inom inspektionsintervallet.
	2 - Ej fullgod anläggning, åtgärder behövs inom inspektionsintervallet	Allén utgör inte en fullgod anläggning. Åtgärder behövs inom inspektionsintervallet för att långsiktigt kunna säkerställa en allé på platsen.
	3 - Ej fullgod anläggning, åtgärder behövs inom 1 år	Allén utgör inte en fullgod anläggning. Åtgärder behövs inom 1 år.
Vitalitet	0. Ej bedömt	
	1. God vitalitet	Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå god. Tät krona med god skottillväxt. Kronans ljusgenomsläpplighet 0-10%.
	2. Måttlig vitalitet	Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1-träd kan tidvis vara i denna vitalitetsnivå på grund av bland annat torka. Trädet bedöms kunna återhämta sig till 1-vitalitet. Kronans ljusgenomsläpplighet 11-25%.

	3. Dålig vitalitet	Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till återhämtning utan genomgripande insatser. Kronans ljusgenomsläpplighet: 26-60%
	4. Mycket dålig vitalitet	Trädet är i dåligt skick, nästan dött. Kronans ljusgenomsläpplighet: 61-99%.
Vitalitet omfattning	Enstaka	Med enstaka träd avses färre än 4 träd om allén består av 50 träd. Eller högst 10 % om allén består av färre träd än 50.
	Flertalet	Med flertalet träd avses fler än 4 träd om allén består av 50 träd eller mer. Eller minst 10 % om allén består av färre träd än 50.
	Övervägande del	Med övervägande del avses mer än 50 % av träden i allén.
Risk	0. Ej bedömt	
	1. Låg risk	Trädet visar inga tecken på att riskera skada på person eller egendom under överskådlig tid. Trädet visar inga tecken på att riskera skada på person eller egendom under överskådlig tid. Trädet visar inga tendenser till försvagning, riskfyllt växtsätt eller sjukdom som kan påverka trädets stabilitet. Trädet är för litet för litet för att kunna utgöra en risk.
	2. Måttlig risk	Trädet kan innebära viss risk för egendom och person. Exempelvis genom viss dieback, mindre grenar med invuxen bark, mindre bark- och stamskador, gles bladmassa, träd med mindre toppröta, mindre grenar med dålig infästning.
	3. Hög risk	Trädet bör snarast åtgärdas för att hindra att en skada uppkommer på egendom eller person. Exempelvis mindre döda grenar över gator eller annan plats där de riskerar att träffa någon/något, ihåligheter på stam eller i krona som bedöms som riskabla för trädets stabilitet, större områden med invuxen bark. träd med större toppröta, större grenar med dålig infästning.

	4. Extrem risk	Trädet innebär direkt risk för egendom eller person. En omedelbar åtgärd bör genomföras. Exempel stora grenar över gator eller annan plats där de riskerar att träffa någon/något, större angrepp av röta vid stambasen, röta i större rötter, svampangrepp, lutande träd utan märkbar stabilisering, kombination av flera skador som tillsammans anses ge trädet en extrem risk för skadeuppkomst. Omedelbar rapportering.
Risk omfattning	Enstaka	Med enstaka träd avses färre än 4 träd om allén består av 50 träd. Eller högst 10 % om allén består av färre träd än 50.
	Flertalet	Med flertalet träd avses fler än 4 träd om allén består av 50 träd eller mer. Eller minst 10 % om allén består av färre träd än 50.
	Övervägande del	Med övervägande del avses mer än 50 % av träden i allén.
Luckor	Enstaka	Med enstaka luckor avses färre än 4 luckor om allén består av 50 träd. Eller högst 10 % om allén består av färre träd än 50.
	Flertalet	Med flertalet luckor avses fler än 4 luckor om allén består av 50 träd eller mer. Eller högst 10 % om allén består av färre träd än 50.
	Övervägande del	Med övervägande del avses mer än 50 % av träden i allén.
Skador	0. Ej bedömt	
	1. Inga	Allén har inga skador.
	2. Lindriga	Allén har lindriga skador.
	3. Måttliga	Allén har måttliga skador.
	4. Svåra	Allén har svåra skador.

Skötselstatus	God	Allén ger som helhet ett välskött intryck. Stam- och stubbskott är borttagna och gräset mellan träden är slåttrat. Eventuell beskärning är gjord i tillräcklig omfattning och på ett tillfredsställande sätt.
	Medel	Allén ger efter smärre åtgärder ett välskött intryck.
	Dålig	Allén ger som helhet ett oskött intryck. Det kan handla om att stam- och stubbskott inte är borttagna och gräset mellan träden är inte slåttrat. Beskärning är gjord i ej tillräcklig omfattning eller på ett otillfredsställande sätt.
Åtgärdsbehov	Ja/Nej/Ej angivet	En sammantagen bedömning kring behov av åtgärder i allén. Åtgärderna är av större karaktär, exempelvis nedtagning av flera träd och/eller återplantering i luckor. Syftet är att snabbt ska kunna identifiera åtgärder som bör utföras med medel från riktade fysiska åtgärder.
Skötselbehov	Ja/Nej/Ej angivet	En sammantagen bedömning kring behov av skötsel i allén. Skötselinsatser av större karaktär, exempelvis beskärning samt nedtagning av enstaka akuta träd. Syftet är att snabbt kunna identifiera åtgärder som bör utföras med medel från underhållsplanen.
Beskrivning till skötselbehov och åtgärdsbehov	Fritext	Här redovisas en utförlig beskrivning av vilket skötselbehov och-/ eller åtgärdsbehov som föreligger till exempel enligt Metodik för tillståndsbedömning – Alléer (TDOK 2022:0086) för väganknutna alléer. Exempelvis typ av beskärning som uppbyggnadsbeskärning av unga träd eller vitalitetsbeskärning av vuxna/gamla träd. Ange konkreta förslag på exempelvis beskärning av stam/rotskott, kronstabilisering, högkapning, kronglesning, kronhöjning, kronreduktion, kronrestaurering eller säkerhetsbeskärning. Föreligger behov av bevattning av

		unga träd, behov av ogräsrensning, behov av skydd (exempelvis påkörningsskydd, stamskydd eller uppbindning). Är träden i behov av nedtagning eller behövs det återplantering av träd.
Utredning	Fritext	Beskriv här om allén behöver utredning för att kunna klarlägga ett skötsel- eller åtgärdsbehov. Vad behöver man utreda vidare?
Senast restaurerad	Giltigt datumvärde	Ange datum då allén senast restaurerades.
KORT: Värdering		
Klassificering *Endast för väganknutna alléer*	A - Högt värde	Anses vara de mest värdefulla alléerna på länsnivå (geografisk avgränsning kan variera). En sammanvägning av biologiska-, kulturhistoriska- och estetiska värden.
	B - Normalt värde	Anses vara värdefulla alléer på länsnivå (geografisk avgränsning kan variera). En sammanvägning av biologiska-, kulturhistoriska- och estetiska värden.
	C - Lågt värde	Anses ha ett lågt värde för alléer på länsnivå (geografisk avgränsning kan variera). En sammanvägning av biologiska-, kulturhistoriska- och estetiska värden.
	Inget bedömt värde	Någon klassificering av allén har inte gjorts.
Sammantaget värde *Endast för järnvägsanknutna alléer*	Mycket högt sammantaget värde	Allén har mycket högt sammantaget värde. En sammanvägning av biologiska, kulturhistoriska- och estetiska värden.
	Högt sammantaget värde	Allén har högt sammantaget värde. En sammanvägning av biologiska, kulturhistoriska- och estetiska värden.

	Sammantaget värde	Allén har ett sammantaget värde. En sammanvägning av biologiska, kulturhistoriska- och estetiska värden.
	Lågt-inget sammantaget värde	Allén har lågt eller inget sammantaget värde. En sammanvägning av biologiska, kulturhistoriska- och estetiska värden.
Kulturhistoriskt värde	1. Högt kulturhistoriskt värde	Allé med högt kulturhistoriskt värde. Allén har planterats utifrån ett uttalat syfte. Allén bildar en helhet med närmiljön och omgivande faktorer. Allén har tydliga målpunkter.
	2. Kulturhistoriskt värde	Allé inom kulturhistoriskt intressant område. Allén har minst en målpunkt.
	3. Lågt kulturhistoriskt värde	Kortare alléer med heterogent utseende. Saknar tydliga målpunkter i landskapet. Allén har inget värde för den omgivande miljön.
	4. Inget kulturhistoriskt värde	Självsådda träd där människor inte rör sig naturligt. Korta alléer som faller in under definitionen allé, men egentligen inte har något värde som allé.
Biologiskt värde	1. Högt biologiskt värde	Övervägande delen av träden i allén innehar rikligt med värdefulla biologiska element. Exempel på detta kan vara små och stora håligheter, död ved och förekomst av blöt eller torr mulm. På träden förekommer även lava, mossor och eller trädsvampar. Förekomst av rödlistade arter är av stor betydelse. Träden i allén är entomologiskt mycket intressanta.
	2. Biologiskt värde	Värdefull allé med vissa biologiskt intressanta träd. Värdefulla element såsom håligheter, död ved och mulm, samt lavar, mossor, trädsvampar och/eller insekter förekommer i viss omfattning.
	3. Lågt biologiskt värde	Allé med vissa biologiska värden. Sparsamt eller inga träd med värdefulla element såsom gamla träd, håligheter, död ved och mulm förekommer.

	4. Inget biologiskt värde	Unga träd utan något direkt biologiskt värde.
Estetiskt värde	1. Högt estetiskt värde	Allén bidrar med ett stort värde för landskapsbilden och består oftast av äldre träd. Allén ökar rumsverkan i vägrummet och landskapet. Allén står i ett öppet landskap och bidrar starkt till karaktären i landskapet.
	2. Estetiskt värde	Allén består oftast av äldre träd, men även yngre träd kan förekomma. Alléerna står ofta välexponerade och bidrar till karaktären i landskapet. Allén har ett värde för landskapsbilden. Allén har viss rumsverkan i landskapet och vägrummet.
	3. Lågt estetiskt värde	Allén har inget stort värde för landskapsbilden. Kortare allé med heterogent utseende.
	4. Inget estetiskt värde	Allén är mycket diffus, kan t.ex. stå i anslutning till skogsmark, vara oregelbunden eller ha mycket stor luckighet.
KORT: Trädarter		
Antal träd	*Räknas ut av systemet*	Antal träd i allén.
Art	Lista	
Antal	Fritext	Antal träd av varje trädslag anges för allén.
KORT: Ålder på träd		
Antal unga	Fritext	Antal unga träd anges. Unga träd kan ofta sakna blomning och fruktsättning då de istället har en hög tillväxt. Är storleksmässigt under 20 cm i diameter i brösthöjd. Är ofta nyplanterade träd.
Antal vuxna	Fritext	Antal vuxna träd anges. Med vuxna träd avses enligt biotopskyddets definition 20 cm i brösthöjd. Trädet har ofta blomning och fruktsättning. Träd i dess vuxna fas har ofta en mindre tillväxt än ett ungt träd.

Antal gamla	Fritext	Antal gamla träd anges. Gamla träd karaktäriseras ofta genom avtagande tillväxt och vitalitet.
Antal nyplanterade	Fritext	Antal nyplanterade träd upp till ca 3 - 5 år anges. Syftet är att få uppgift om hur många träd i alléer som behöver särskild skötsel. Avser främst bevattning, ogräsrensning och uppbyggnadsbeskärning.
KORT: Träd eller lucka i allé		
Ny/nytt Träd eller lucka i allé		
Namn		För väganknutna alléer: Namn på träd, exempelvis ordningsnummer. För järnväganknutna alléer: Alléns objektID i MWL - löpnummer, tex A9999 – 1. (Vid ersättning av träd återanvänd inte gamla nr till nya träd)
Beskrivning		Ytterligare beskrivningar som inte framgår i övrig inregistrering för trädet.
Ordningsnummer i allén		Träd 1, 2, 3 osv – räknas från söder till norr och väster till öster. En sida i taget räknas. Södra eller västra sidan först, sedan norra/östra.
Trädslag		Ange trädslag.
Ålder	Ej angivet/Ung/Vuxen/Gammal	Unga träd: Unga träd kan ofta sakna blomning och fruktsättning då de istället har en hög tillväxt. Är storleksmässigt under 20 cm i diameter i brösthöjd. Är ofta nyplanterade träd. Vuxna/gamla träd: Med vuxna träd avses enligt biotopskyddets definition 20 cm i brösthöjd. Trädet har ofta blomning och fruktsättning. Träd i dess vuxna fas har ofta en mindre tillväxt än ett ungt träd. Gamla träd karaktäriseras ofta genom avtagande tillväxt och vitalitet.

Avstånd väg/spår (m)		Ange uppmätt avstånd till väg/närmaste räl. OBS: Fylls för järnvägsanknutna alléer endast i om avståndet har mätts med lasermätare, måttband eller dylikt.
c/c avstånd (m)		Ange avstånd mellan träd.
Omkrets (m)		Trädets omkrets vid brösthöjd (130 cm).
Rödlistad/fridlyst art		Svenskt eller latinskt namn (om det inte finns något svenskt namn) på den rödlistade eller fridlysta arten.
Vitalitet	1. God vitalitet	Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå god. Tät krona med god skottillväxt. Kronans ljusgenomsläpplighet 0-10%.
	2. Måttlig vitalitet	Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1-träd kan tidvis vara i denna vitalitetsnivå på grund av bland annat torka. Trädet bedöms kunna återhämta sig till 1-vitalitet. Kronans ljusgenomsläpplighet 11-25%.
	3. Dålig vitalitet	Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till återhämtning utan genomgripande insatser. Kronans ljusgenomsläpplighet: 26-60%
	4. Mycket dålig vitalitet	Trädet är i dåligt skick, nästan dött. Kronans ljusgenomsläpplighet: 61-99%.
Risk	1. Låg risk	Trädet visar inga tecken på att riskera skada på person eller egendom under överskådlig tid. Trädet visar inga tendenser till försvagning, riskfyllt växtsätt eller sjukdom som kan påverka trädets stabilitet. Trädet är för litet för litet för att kunna utgöra en risk.
	2. Måttlig risk	Trädet kan innebära viss risk för egendom och person. Exempelvis genom viss dieback, mindre grenar med invuxen bark, mindre bark- och stamskador, gles bladmassa, träd med mindre toppröta, mindre grenar med dålig infästning.
	3. Hög risk	Trädet bör snarast åtgärdas för att hindra att en skada uppkommer på

		egendom eller person. Exempelvis mindre döda grenar över gator eller annan plats där de riskerar att träffa någon/något, ihåligheter på stam eller i krona som bedöms som riskabla för trädets stabilitet, större områden med invuxen bark. träd med större toppröta, större grenar med dålig infästning.
	4. Extrem risk	Trädet innebär direkt risk för egendom eller person. En omedelbar åtgärd bör genomföras. Exempel stora grenar över gator eller annan plats där de riskerar att träffa någon/något, större angrepp av röta vid stambasen, röta i större rötter, svampangrepp, lutande träd utan märkbar stabilisering, kombination av flera skador som tillsammans anses ge trädet en extrem risk för skadeuppkomst. Omedelbar rapportering.
Skador	1. Inga	Allén har inga skador.
	2. Lindriga	Allén har lindriga skador.
	3. Måttliga	Allén har måttliga skador.
	4. Svåra	Allén har svåra skador.
Ska avverkas	Ja/Nej/Ej angivet	Allén ska avverkas.
Lucka	Ja/Nej/Ej angivet	Lucka i allén.
Planteringsbar plats	Ja/Nej/Ej angivet	En planteringsbar lucka är där det finns förutsättningar idag för att plantera ett nytt träd.
Återplanteras	Ja/Nej/Ej angivet	Trafikverkets mest värdefulla alléer (A-och B-alléer) ska inte innehålla flertalet eller övervägande del luckor, dessa alléer ska återplanteras och placeras i tillståndsklass 2.
Skötselbehov etablering	Ja/Nej/Ej angivet	Ange om trädet har behov av skötsel under etableringsfasen.

Skötselbehov beskärning	Ej behov	Trädet har inga behov av beskärning.
	Säkerhetsbeskärning	Trädet är i behov av beskärning.
	Uppbyggnadsbeskärning	Trädet är i behov av uppbyggnadsbeskärning.
	Vitalitetbeskärning	Trädet är i behov av vitalitetsbeskärning.
Beskrivning av skötselbehov		En utförlig beskrivning av vilket skötselbehov och/eller åtgärdsbehov som föreligger för det enskilda trädet enligt till exempel Metodik för tillståndsbedömning – Alléer (TDOK 2022:0086) för väganknutna alléer, exempelvis beskärning av stam/rotskott, kronstabilisering, högkapning, kronglesning, kronhöjning, kronreduktion, kronrestaurering eller säkerhetsbeskärning. Föreligger behov av bevattning av unga träd, behov av ogräsrensning eller behov av skydd (exempelvis påkörningsskydd, stamskydd eller uppbindning).
KORT: Position		För att ange en geometri måste man vara på skala 1:25 000 eller mindre.
Längd	*Räknas ut av systemet*	Alléns längd från start till slut.
Enkel-/Dubbelsidig	Enkel	Allén finns på ena sida vägen eller järnvägen i en enkel rad.
	Dubbel	Allén finns på båda sidor om vägen eller järnvägen.
Väderstreck (om enkelsidig)	Syd/Väst/Norr/Öst	Ange väderstreck vid enkelsidig allé.
KORT: Bilder		Tänk på att inte ladda upp bilder som innehåller personer eller där man ser registreringsskyltar etc.
Filnamn	Textfält	Bildens filnamn. Importeras automatiskt.

Filstorlek	*Beräknas av systemet*	
Filformat	*Beräknas av systemet*	
Beskrivning	Textfält	Beskrivning av bilden.
Mediataggar	Textfält	Ange ev. taggar för bilden.
Datum	Giltigt datumvärde	Datum för när bilden togs.
Upphovsman	Textfält	Fotografens namn.
Anläggningsdel	Lista	Välj vilket träd bilden hör till.
Bildtyp	Detalj	Detaljbilder visar exempelvis skador eller utförda åtgärder.
	Översikt	Översiktsbilder visar objektet i sin omgivning.
Är en primärbild för objektet	Checkbox	Ange om bilden är primärbild för objektet.
Synlig i objektsbeskrivningen	Checkbox	Ange om bilden ska vara synlig i objektbeskrivning.
Prioritetsordning	Siffra	Ange var i ordningsföljden bilden ska visas i objektets bildvisning och objektsbeskrivning.
KORT: Dokument		Dokument som laddas upp utgör allmän handling, kan ges ut på förfrågan och hanteras av många olika handläggare inom myndigheten. Undvik därför att ha onödiga personuppgifter i dokumentet. Är du osäker, kontakta förvaltningen.
Filnamn	Textfält	Filens namn. Importeras automatiskt.
Filstorlek	Beräknas av systemet	
Filformat	Beräknas av systemet	
Beskrivning	Textfält	Beskrivning av filen.
Mediataggar	Textfält	Ange ev. taggar för dokumentet.

Datum	Giltigt datumvärde	Dokumentdatum.
Upphovsman	Textfält	Ange vem som skapat dokumentet.
Dokumenttyp	Avtal	Avtal med andra aktörer som behöver beaktas vid vidare underhåll av objektet.
	Besiktningsprotokoll	Protokoll från besiktningar som genomförs utan någon fastställd metodik.
	Checklista tillståndsbedömning	Fältblankett som används i metodiken för tillståndsbedömning av miljöföreteelserna.
	Dispensansökan	Dispenser till andra myndigheter för en viss åtgärd från Trafikverket.
	Föreläggande och Myndighetsbeslut	Förelägganden och villkor från myndighetsbeslut som påverkar underhållsskedet ex krav på uppföljning och kontrollprogram, tidigare mätningar som ska följas upp.
	Inventeringsprotokoll	Fältblanketter från inventeringar som utförs enligt bestämd metodik.
	Karta	Karta över hela objektet eller en viss del av objektet.
	Konditionsbesiktning	Protokoll från konditionsbesiktning.
	Objektspecifik skötselbeskrivning	Skötselbeskrivning utöver den skötsel som genomförs inom baskontrakten inom underhåll. Det kan vara en specifik skötsel som just detta objekt är i behov av eller skötsel som har kommit som villkor från en annan myndighet.
	Ritning	Ritning över den tekniska konstruktionen.
	Skiss	En illustration av exempelvis en konstruktion eller ett forsknings- eller uppföljningsförsök.
	Åtgärdsbeskrivning	Åtgärdsbeställningar till entreprenören som ska genomföra en specifik åtgärd för objektet.
	Övrigt	Övrigt.
Anläggningsdel	Lista	Välj vilket träd dokumentet hör till.

Hjälpmedel och referenser

I Miljöwebb Landskaps interna och externa arbetsrum finns bland annat information om behörigheter, FAQ och lathundar samt instruktionsfilmer:

Miljöwebb Landskaps interna arbetsrum

Miljöwebb Landskaps externa arbetsrum

På Trafikverkets interna och externa hemsida samt i Miljöwebb Landskaps interna och externa arbetsrum finns mer information om bland annat behörigheter, FAQ och lathundar samt instruktionsfilmer:

Miljöwebb Landskap på interna hemsidan

Miljöwebb Landskap på externa hemsidan

TDOK 2015:0323 Riktlinje Landskap

TDOK 2012:139 Överlämnande av ny och förändrad infrastruktur

TDOK 2014:0232 Miljöwebb Landskap – IT-stöd för miljöföreteelser

TDOK 2019:0210 Data och dokumentation till förvaltande system – väg

TDOK 2016:0407 Data och dokumentation till förvaltande system - Järnväg

TDOK 2022:0086 Metodik för tillståndsbedömning - Alléer

TDOK 2023:0101 Manual Miljöwebb Landskap

TMALL 0173 Överlämnanderapport Miljö

TMALL 0343 Förvaltningsdata väg – Leveransplan

TMALL 0344 Data om anläggningen – Leveransplan – Järnväg

Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
Version 1.0	2023-11-01	Nytt dokument	Arnesten Emilie, UHtam
Version 2.0	2023-11-30	Uppdaterat händelserubriker och händelseinformation. Mindre uppdateringar i text.	Arnesten Emilie, UHtam
Version 3.0	2024-05-10	Mindre uppdateringar utifrån förändringar i MWL, bytt ut en referens till TDOK som ersatts av en TMALL.	Arnesten Emilie, UHtam
Version 4.0	2024-11-22	Mindre uppdateringar i text.	Arnesten Emilie, UHtam
Version 5.0	2025-09-25	Justerat layout och slagit samman tabeller både för händelser och attributdefinitioner. Förtydligat vilka alléer som ska registreras kopplat till väg resp. järnväg. Mindre justeringar av attribut och definitioner för att motsvara nuvarande innehåll i MWL.	Arnesten Emilie, UHtam

Dokumentegenskaper, TDOK-nummer TDOK 2023:0149, Fastställt avChef VO Underhåll, Skapat av Arnesten Emilie, UHtam, Dokumentdatum *2025-10-27*, Gäller från 2025-11-01,Konfidentialitetsnivå 1 Ej känslig Ersätter *[Ersätter]* Dokumenttyp HANDLEDNING.

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.